

# ***Instructivo de carga de batería de R10***

En este instructivo vamos a ver el paso a paso de como conectar la batería de el Ladrillo R10 para cargarla.


## **1. Materiales necesarios.**

Necesitaremos un Cable mini USB (izquierda), un Ladrillo R10 (centro) y una batería para R10 (derecha).




## 2. Conexión a PC.

Procedemos a conectar el cable USB-mini USB a la PC utilizando el lado de USB normal.



### 3. Conexión de PC al R10.

Ahora procedemos a conectar la parte mini USB del cable al puerto superior del Ladrillo R10.



#### 4. Verificacion.

Ahora verificamos que el ladrillo R10 se encuentre apagado para que cargue la batería, si se enciende la luz a izquierda del boton (en la foto se encuentra de color azul) significa que esta prendido y debe apagarse. (en la foto se encuentra encendido)



#### 5. Conexion de Bateria al R10

Ahora el último paso es conectar la batería al R10 como se ve en la siguiente foto.

